


CARTE DES ARRIVEES
NORMALISEES AUX
INSTRUMENTS (STAR) - OACI -

ALTITUDE DE TRANSITION 1050M

APP. 120.0
TWR. 118.1 - 119.7(s)

HASSI MESSAOUD / Oued Irara - Krim Belkacem



TMA HASSI MESSAOUD
PROCEDURES D'ARRIVEES
NORMALISEES AUX INSTRUMENTS (STAR) - OACI
RWY 18 / 36

CODE	POINT DENTREE	CHEMINEMENTS
TGU - HME HIMAD	HIMAD	Intercepter et suivre radiale 358° HME jusqu'à verticale DVOR HME, ensuite intercepter et suivre radiale 184° HME pour rejoindre HIMAD
ELO - HME HIMAD	HIMAD	Intercepter et suivre radiale 016° HME jusqu'à vertical DVOR HME, ensuite intercepter et suivre radiale 184° HME pour rejoindre HIMAD
IMN - HIMAD	HIMAD	Intercepter et suivre radiale 139° HME jusqu'à 19 NM DME HME, Vrier à gauche pour suivre l'arc 17 NM DME HME pour rejoindre HIMAD
NSL - HIMAD	HIMAD	Intercepter et suivre radiale 216° HME jusqu'à 19 NM DME HME, Vrier à droite pour suivre l'arc 17 NM DME HME pour rejoindre HIMAD
MNA - HIMAD	HIMAD	Intercepter et suivre radiale 248° HME jusqu'à 19 NM DME HME, Vrier à droite pour suivre l'arc 17 NM DME HME pour rejoindre HIMAD